

Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Anwender,

in der folgenden Anleitung wird die Montage der îd-Technik Kabelschellen und deren Zubehör schrittweise beschrieben und gezeigt. Bitte halten Sie die Reihenfolge der Montageschritte ein und setzen Sie nur geschultes Personal für die Montage ein.

Wichtig: Für eine sachgemäße Verwendung und Sicherstellung der optimalen Installation sind alle Komponenten wie Kabelschellen, Elastische Einlagen, Kabel, Trossen etc. sauber und staubfrei einzubauen!

Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Montageanleitung beschreiben den sicheren und sachgerechten Umgang mit îd-Technik Produkten. Sie wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, dem Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Diese Montageanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchzulesen und zu verstehen! Für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Montageanleitung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung der Produkte ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art gegen îd-Technik GmbH und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung der Produkte sind ausgeschlossen.

Für alle Schäden bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Veränderungen an den Produkten haftet allein der Betreiber.

Die Betriebssicherheit ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Produkte gewährleistet.

Veränderungen an den Produkten:

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen an den Produkten weder Veränderungen noch An- und Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

Für weitere Details wenden Sie sich bitte an die îd-Technik GmbH. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle inhaltlichen Angaben, Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstige Darstellungen sind im Sinne des Urheberrechtsgesetzes geschützt und unterliegen weiteren gewerblichen Schutzrechten. Jede missbräuchliche Verwertung ist strafbar. Die Vervielfältigung in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhalts sind ohne schriftliche Zustimmung der îd-Technik GmbH nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

Montageanleitung Baureihe RS3, RS4 und RS5

Auswahl des Befestigungsmaterials:

Material und Korrosionsbeständigkeit:

in Abhängigkeit der Einsatzbedingungen (z.B. Feuerverzinkt, Edelstahl, etc.),
Güte 4.8 – 8.8

Art der Schrauben:

in Abhängigkeit der Unterkonstruktion (z.B. Sechskantschrauben, Hammerkopfschrauben, Gewindestangen, etc.);
nicht im Lieferumfang enthalten

Durchmesser:

in Abhängigkeit der eingesetzten Kabelschelle (siehe Maß: Schraubengröße)

Länge:

in Abhängigkeit Anzahl der gestapelten RS-Schellen, der Kabeldurchmesser und Art der Unterkonstruktion

Zusammenstellung der Einzelkomponenten:

Reihenschellen Typ	Kabelaußen- durchmesser	Schraubengröße	Mindestlänge der Schrauben
RS3 12/38	12-38 mm	M12	120 mm + x
RS4 12/38	12-38 mm	M12	180 mm + x
RS5 12/38	12-38 mm	M12	240 mm + x

X entspricht der Dicke der Unterkonstruktion



Nur der Einsatz von flachen Unterlegscheiben ist zulässig.
Keine Feder- oder Sprengringe!



Muttern mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel nur bis zum angegebenen Anzugsmoment wechselseitig anziehen. Keine selbstsichernden/-hemmenden Muttern verwenden, ein definiertes Anzugsmoment ist sonst nicht möglich.

Anzugsmoment für weitere Kabelreihen: 8 Nm

Es sind unbedingt die Anzugsmomente, insbesondere des Oberteils zu beachten, um eine einwandfreie und zuverlässige Funktion der Kabelbefestigung langfristig zu gewährleisten.